

ρεση κεραμιδιών ώστε να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες γασίες αποκατάστασης και συντήρησης του φ.ο. της στέγης. Επαναχρησιμοποίηση κεραμιδιών μετά από διαλογή και συμπλήρωση με νέα βιομηχανικά βυζαντινού τύπου

+7.53

Ανακατασκευή γείσου από τραβηχτό κονίαμα

Καθαίρεση του οροφокονιάματος

Επισκευή ή τοπικά ανακατασκευή της οροφής από μπαγδατί

+6.52

Καθαίρεση του επιχρίσματος τοπικά και προσθήκη λάμας στην ένωση των τοίχων, όπου υπάρχει κενό ασοχίας

Ανακατασκευή επιζωγραφισμένου διακοσμητικού στοιχείου στο επίχρισμα

Ανακατασκευή τραβηχτού κυματίου (κοσμήτη) βάσει υφιστάμενων λειψάνων

+3.78

Συντήρηση φ.ο. πατώματος και τοποθέτηση περιμετρικά, μεταλλικών γωνιών, στερεωμένες με βλήτρα στη λιθοδομή, που θα φέρουν το πάτωμα

Συντήρηση μεσότοιχων από πλίνθους και τοπικές μόνο επισκευές

+2.80

Συντήρηση εσωτερικής ξύλινης κλίμακας και τοπικές αντικαταστάσεις. Επιπλέον, ανακατασκευή ξύλινων κγκλιδωμάτων και ορθοστατών

Συντήρηση και τοπικές επισκευές τραβηχτών επιχρισμάτων κατώτερης ζώνης κτηρίου

Νέο σοβατεπί από πλακάκι

Απομάκρυνση του νεότερου μωσαϊκού δαπέδου και τοποθέτηση νέων τσιμεντοκιν πλακιδίων 30x30εκ.

+0.06

Αντικατάσταση πλάκας Ο.Σ. αφού προηγηθεί μόνωση

Για αναλυτική περιγραφή ανοιγμάτων - κουφωμάτων βλ. σχετικό πίνακα

Ανακατασκευή αποκολλημένων ακροέδρων. Πιστά αντίγραφα των αρχικών

Επισκευή ή τοπικά ανακατασκευή της οροφής από μπαγδατί

Καθαίρεση του οροφокονιάματος και των γύψινων διακοσμητικών στοιχείων της οροφής και ανακατασκευή της οροφокραφίας με νέα γύψινα διακοσμητικά στοιχεία, πιστά αντίγραφα

Συντήρηση μεσότοιχων από πλίνθους και τοπικές μόνο επισκευές

Ανακατασκευή επιζωγραφισμένου επιχρίσματος

Συντήρηση ξύλινου σοβατεπιού

Συντήρηση και επαναχρησιμοποίηση ξύλινων σανίδων δαπέδου και αντικατάσταση μόνο όσων τμημάτων φέρουν σημαντική φθορά

+3.78

Ανακατασκευή τραβηχτού κυματίου (κοσμήτη) βάσει υφιστάμενων λειψάνων

Νέα πατητά επιχρίσματα σε τρία στρώματα από ασβεστοκονίαμα

Τοπική ανακατασκευή λιθοδομής και επανεπίχριση με νέα πατητά επιχρίσματα

Συντήρηση και επαναχρησιμοποίηση ξύλινων σανίδων δαπέδου και αντικατάσταση μόνο όσων τμημάτων φέρουν σημαντική φθορά

Συντήρηση ξύλινου σοβατεπιού

Ενίσχυση φ.ο. πατώματος με μεταλλικές δοκούς

Η κατάσταση των θεμελίων του κτηρίου, δεν παρουσιάζει προβλήματα, επομένως δεν χρήζει κάποιας ιδιαίτερης αντιμετώπισης - επέμβασης, εκτός αν αυτό κριθεί απαραίτητο μετά την εκσκαφή για την κατασκευή της αποστραγγιστικής τάφρου, η οποία κρίνεται ως απαραίτητη για την αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας που δημιουργεί προβλήματα στο κτήριο